



1. Objekt základní školy v ul. Holubova 500, v Holicích
 - novodobý nátěr v červené a žluté barevnosti
 - celkový pohled – fasáda do ulice



2. Objekt základní školy v ul. Holubova 500, v Holicích
- novodobý nátěr v červené a žluté barevnosti
 - destrukce odpadávajících ploch omítek,
- zavhlčení a zasolení spodní části pískovcového obkladu
- celkový pohled – fasáda do boční strany dvora



3. Objekt základní školy v ul. Holubova 500, v Holicích
- průřez souvrství omítky s nátěry –
novodobá vápennocementová omítka (po pol. 20. st.),
růžově probarvená vrstva štuky, růžovo-červený vrchní nástřík
- detail



4. Objekt základní školy v ul. Holubova 500, v Holicích
- destrukce omítek na šambráně okna – starší světle žlutý nátěr ve spodních vrstvách (viz. šipka)
 - detail – stěna fasády do dvora, spodní levé okno



5. Objekt základní školy v ul. Holubova 500, v Holicích
- destrukce omítek na šambráně okna
 - S 1 - světle žlutý nátěr pastelového charakteru nalezený ve spodní vrstvě šambrány
 - detail – stěna fasády do dvora, spodní levé okno



6. Objekt základní školy v ul. Holubova 500, v Holicích
- destrukce omítek způsobená trhlinami
S 2 – nález pouze novodobé vápennocementové vrstvy
- detail - stěna fasády do dvora, druhé spodní okno zleva



..

7. Objekt bývalé trestnice naproti ZŠ v ul. Holubova 500, v Holicích
S 3 – nález světlého nátěru vzdušného charakteru
v růžovo - režné barevnosti (pigment ve vápně)
- podobně příp. stejně mohla být pojednána plocha fasády ZŠ
- detail - stěna fasády do dvora proti ZŠ